

# VBZ Schadenstatistik

01.01.2018 – 31.12.2023


**1956**  
**Seilergraben**




# Agenda

- 
- 1 Total Schadenereignisse
  - 2 Total Schadenereignisse nach Kategorien
  - 3 Schadenfälle: Unfälle mit Körperverletzungen
  - 4 Schadenfälle: Kollisionen mit Fahrzeugen
  - 5 Schadenfälle: Sonstige Schadenfälle
  - 6 Tödliche Unfälle


# 1 Total Schadenereignisse



# 2 Total Schadenereignisse nach Kategorien







# 3 Schadenfälle: Unfälle mit Körperverletzung




Unfälle mit Körperverletzung werden nach folgenden Kriterien erfasst:

- Stoppunfälle
- Unfälle infolge Kollisionen
- Tür Ein- u. Aussteigeunfälle
- Fussgängerunfälle
- Diverse Unfälle

# 3.1 Unfälle mit Körperverletzung






# 4 Schadenfälle: Kollisionen mit Fahrzeugen




Kollisionen mit Fahrzeugen werden nach folgenden Kriterien erfasst:

- Personenwagen
- Nutzfahrzeuge
- Motorräder
- Velo/Mofas
- Andere Fahrzeuge

# 4.1 Kollisionen mit Fahrzeugen



# 5 Schadenfälle: Sonstige Schadenfälle




Sonstige Schadenfälle werden nach folgenden Kriterien erfasst:


- Entgleisungen/Entdrahtungen
- Schäden bei Baustellen
- Manöverschaden in Depot/Garage
- Böswillige Beschädigungen
- Sachschäden Drittpersonen

# 5.1 Sonstige Schadenfälle


Schäden bei Baustellen




Manöverschäden in Depot/Garage




Sachschäden Drittpersonen



Böswillige Beschädigungen



Entdrahtungen/Entgleisungen



## 6. Tödliche Unfälle

2018	Die Fussgängerin betritt unmittelbar hinter dem Verkehrsteiler die Gleise um die Haltestelle zu überqueren. Trotz sofortigem Notstopp wurde die Fussgängerin vom Tram erfasst.
	Der Fahrradfahrer will ohne abzustiegen via Zebrastreifen und Fussgängerinsel die Gleise überqueren. Er fährt dabei direkt vor das stadtauswärts fahrende Tram. Trotz sofortigem Notstopp wurde der Fahrradfahrer vom Tram erfasst.
2019	Der Fussgänger betritt unvermittelt den Gleisbereich. Trotz eingeleitetem Notstopp wurde er vom Tram erfasst.
	Die Fahrradfahrerin überquert ohne vom Fahrrad abzustiegen den Zebrastreifen und fährt direkt unter die Hardbrücke und kollidiert mit dem Richtung Bhf. Tiefenbrunnen fahrenden Tram.
2020	Der von rechts kommende Passant will beim Fussgängerübergang die Gleise überqueren. Dabei übersieht er das in die Haltestelle einfahrende Tram. Trotz eingeleitetem Notstopp wird er vom Tram erfasst.
	Die Fussgängerin will einen Fussgängerweg überqueren und übersieht dabei das von links kommende Tram. Trotz eingeleitetem Notstopp wird sie vom Tram erfasst.

2021	Höhe Badenerstrasse kommt es mit einem stadtauswärts fahrenden Tramzug und einer Passantin zur Kollision. Trotz sofortiger Reanimation verstirbt die Frau noch auf der Unfallstelle.
	Einfahrt Haltestelle Talwiesenstrasse überquert ein Fussgänger den Gleisbereich. Dabei übersieht er das in die Haltestelle einfahrende Tram, welches ihn erfasst. Trotz sofortig eingeleitetem Notstopp verstirbt der Passant auf der Unfallstelle.
	Höhe Seefeldstrasse rennt unvermittelt ein Passant von der linken Seite der Seefeldstrasse vor den fahrenden Tramzug. Unser Tram-Pilot kann die Kollision trotz sofort eingeleitetem Notstopp nicht mehr verhindern, der Passant verstirbt wenig später im Spital.
	Ein Passant überquert mit seinem Rollator den Fussgängerstreifen, um zur Haltestelle (Wartehäuschen) abzubiegen. Sein plötzlicher Schwenker nach links Richtung Gleisbereich hat zur Folge, dass der Fussgänger vom Tram erfasst und zu Boden geworfen wird. Der Tod tritt noch auf der Unfallstelle ein.

2022	<p>Nach dem Fahrgastwechsel an der Haltestelle Wildbachstrasse fährt das Tram in Richtung Bellevue. Beim Fussgängerstreifen Höhe Münchhaldenstrasse, bemerkt der Tram-Pilot, wie die Dame, ohne nach links und rechts zu schauen, die Strasse überqueren will. Dabei rasselt er mit der Glocke, die Dame bemerkt ihn und bleibt auf dem Fussgängerstreifen stehen. Bedauerlicherweise entscheidet sie sich aus unerklärlichen Gründen trotzdem noch schnell über die Strasse zu laufen. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung kommt es zur tragischen Kollision mit Todesfolge.</p>
	<p>Ein Ehepaar steht auf der Fussgängerschutzinsel und konzentriert sich auf das, von rechts kommende, stadtauswärts fahrende Tram. Die Passantin macht einen Schritt vorwärts und übersieht das von links kommende stadteinwärts fahrende Tram. Sie wird vom Tram erfasst und noch ein paar Meter mitgeschleift.</p>
	<p>Als das Tram auf die Kreuzung Winterthurer/ Riedlistrasse zufährt, steht beim Fussgänger-Übergang die Passantin, von links kommend, bereits vor dem Fussgänger. Der Tram-Pilot betätigt die Rasselglocke, um auf sich aufmerksam zu machen. Die Frau schaut dann zwar zu ihm, läuft jedoch leider trotzdem vor das Tram.</p>

2023	<p>Das Tram fährt von der Haltestelle Grimselstrasse auf der Badenerstrasse Richtung Haltestelle Kappeli. Kurz vor der Einfahrt in die Haltestelle Kappeli überquert die Fussgängerin unmittelbar hinter einem entgegenkommenden Tramzug die Gleise. Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung kommt es zu einer tragischen Kollision mit Todesfolge.</p>
	<p>Der Fussgänger überquert auf dem Fussgängerstreifen von rechts die Strasse. Sein Blick ist nach rechts gerichtet. Das Tram geht frühzeitig in den Notstopp. Der Fussgänger dreht sich nach links, sieht das Tram und bleibt stehen. Dabei wird er vom Tram mit der Front erfasst.</p>